

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСПв - 1288-03

ТУ 4211-036-39375199-11

измеряемые среды

Измерение температуры металла рабочей зоны термопластавтоматов типа «KuASY».

номинальные статические характеристики

100 П ($W_{100}=1,391$)
Pt100 ($W_{100}=1,385$)

конструктивные особенности

Без головки, с кабельным выводом длиной 800 мм или 1000 мм. Защитная арматура $\varnothing 6,6$ мм с конусообразной монтажной частью.

Тип и исполнение датчиков	Показатель тепловой инерции, с, не более	Номинальное давление, РН, МПа	Ресурс, ч
ТСПв-1288-03	20	0,1	50000


пределы отклонения от НСХ, °С

В	$\pm[0,3+0,005(t)]$
---	---------------------

t – значение измеряемой температуры

Тип и исполнение датчиков	Класс допуска по ГОСТ 6651	Диапазоны измеряемых температур, °С	НСХ по ГОСТ 6651	Схема соединений по ГОСТ 6651	Длина монтажной части, L(I и I ₁), мм	Материал защитной арматуры
ТСПв-1288-03А	В	-50...+300	100П, Pt100	4	40 (800 и 75)	2Х18Н10Т или латунь Л63
ТСПв-1288-03Б					65 (1000 и 100)	
ТСПв-1288-03С					40 (1000 и 75)	

Пример записи обозначения датчиков при заказе



ТСПв-1288-03А
ТСПв-1288-03Б
ТСПв-1288-03С

1. Тип термоэлектрического преобразователя.
2. Код исполнения.
3. Номинальная статическая характеристика: 100П/Pt100

4. Класс допуска, схема соединений
5. Материал защитной арматуры: С10 – 12Х18Н10Т
Л – латунь Л 63.

